


A
M
C
D


B
H
L1




尾矿排矿口
圆筒中心线
圆筒径向中心线
精矿卸矿口
L2
H1
L4
N
M
C
D